

Starogard Gd., dnia 12.01.2018r.

Numer rejestru: PINB/0934/154/2017

PROTOKÓŁ NR PINB/0934/154/3/2017

Na podstawie art. 65, art. 80 ust. 2 pkt. 1, art. 81 ust. 4, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332 ze zm.) oraz art. 79 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257), przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim w składzie:

1. Ewa Pabianek - PINB Starogard Gd.
2. Piotr Kramiec - " "
3.

przeprowadzili dowód z oględzin/kontrolę doraźną* w sprawie: stanu technicznego budynku.

zlokalizowanego na działce nr 238/6 przy ul. Rynek 1
w miejscowości Starogard Gd.

~~Dowód z oględzin/kontrolę doraźną*~~ przeprowadzono w obecności:

1. Andrzej Białkowski - dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej
2. Katarzyna Gutka - wykawnik obiektu
3. przedstawiciel wykonawcy obiektu
4.


Ustalenia:

W trakcie kontroli dokonano oględzin obiektu stwierdzono, że na poddaszu budynku mieszczącego się w nim magazyn - strychu znajdują się nieuprzągnięte śmieci (porządki mają być wykonane). Wskazano, że wykonawca p. A. Białkowski ma obowiązek uporządkowania strychu. Stwierdzono, że w celu pomiarów od strony wschodniej obiektu znajduje się pomieszczenie, które po okresowej rocznej kontroli stanu technicznego zostało wykonane z wykonawcą ze względu na jego zły stan techniczny. Pomieszczenie to zostało oznaczone jako osłoneżone i tablicami zabronionej wstępu-wenneta i na tym samym budynku - materiał fotograficzny z załącznikami.


Prezentowano również obiekt budowlany
zrealizowany w 2000r. Stwierdzono, że w czasie
zrealizacji są wpisy z poprzedniego lat dot.
sprawdzania elektrycznych, komisarzy i instalacji
technicznego obiektu.
Prezentowano również protokoły ze sprawdzenia
stanu technicznego obiektu, w tym: protokół
z 2015r. nr: POM/035R/OWOK/10, p. 4201.1
z 2015r. nr: Tadeusza Szymorskiego -
nr: 3684/Gd/88, protokół ze sprawdzenia
przewodów kominiarskich nr: 1122/1122
Pueda (nr: 1122/1122 2017r.)
protokoły ze sprawdzenia instalacji elektrycznej
(nr: 1122/1122 2017r.) oraz plany F+U BART-EL-Marcin
Bartnicki (nr: 337/E/59/2015, 337/D/58/2015, 337/E/242/2015).
Sprawdzenie instalacji ogólnego nr: 1122/1122
bez uwag.
Wz. asystentem p. A. Płaznickiego oszczędnie usterek
wykonane w protokole rocznym z 2017r.
zdróż, w tym: w trakcie kapitalnego
remontu obiektu. Przygotowywana jest
dokumentacja wraz z uzgodnieniami
dot. obiektu i otuszu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Kontrolujący:

1. 
2. 
3. 

Uczestnicy:

1. 
2. 
3. 
4. 